

E46 B

NAPI/HETI KARBANTARTÁS



NAPI ELLENŐRZÉS LÉPÉSEI



1. Vigye a gépet a csatornafelelyő közelébe és kapcsolja ki.

2. Tegye le akefét és hagyja a gépet a keféen támaszkodni, nehogy véletlenül elguruljon.

3. Húzza ki a leeresztőcsövet a helyéről.

4. Vegye le a cső kupakját és ürítse ki a szennyvizet.

5. Tiszta vízzel öblítse ki a tartályt alaposan.



6. Öblítse át a felszívó csövet a kis csap ikon feletti lyukon át.



7. Törölje tisztára a felszívógumikat




8. Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét, és tegye töltőre ha szükséges.

-A töltési idő kb. 8-10óra.

-A töltést soha ne szakítsa meg, hagyja végigmenni a teljes töltési ciklust.

-Soha ne merítse le teljesen az akkumulátort, mert károsodhat.

HETI ELLENŐRZÉS LÉPÉSEI



1. Csavarja ki és öblítse át a tisztavíz szűrőt..



2. Ellenőrizze a felszívógumik állapotát, és fordítsa meg, vagy cserélje ki őket szükség szerint.



3. Ellenőrizze a kefe tisztaságát és a sörték jó állapotát.

Ha ezen alkatrészek közül bármelyik elkopott, vagy megsérült akkor cserélje ki őket, vagy forduljon a szervizhez.

www.takaritogeppartner.hu